



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**

Ханты-Мансийская
межрайонная прокуратура
ул. Мира, д. 27, пом. 2
г. Ханты-Мансийск, Россия, 628011
тел./ф. 8 (3467) 32-95-56

19.10.2010 № 07-03 - 2010

Директору бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Ханты-Мансийский
центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей»

Лифановой И.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона

Межрайонной прокуратурой на основании задания прокуратуры автономного округа проведена проверка исполнения бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее — Учреждение) требований пожарной безопасности.

Установлено, что в соответствии с Уставом БУ «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (далее - Учреждение) является учреждением временного содержания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, для достижения своих целей учреждение осуществляет предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических услуги.

Согласно ст. 38 Конституции РФ детство находится под защитой государства.

Статьей 41 Конституции Российской Федерации гарантировано право каждого на охрану здоровья.

В силу ч.1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной политики в интересах детей являются осуществление прав детей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, недопущение их дискриминации, упрочение основных гарантий прав и законных интересов детей, а также восстановление их прав в случаях нарушений; содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, защита детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, психическое, духовное и нравственное развитие.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее — Федеральный закон №123-ФЗ), техническое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности требований

ХА № 016089

пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Статьей 6 Федерального закона № 123-ФЗ предусмотрено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно п. 6 статьи 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ) под антитеррористической защищенностью объекта понимается состояние защищенности строения, сооружения, иного объекта, препятствующее совершению террористического акта.

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона № 35-ФЗ противодействием терроризму является деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма), минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Проверкой установлено, что согласно свидетельству о государственной регистрации права здание по адресу: город Ханты-Мансийск, улица Свердлова, 23 (далее — здание, объект защиты), принадлежит Учреждению на праве оперативного управления.

На момент проверки 16.10.2020 на объекте защиты в нарушение вышеуказанных норм, а также п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; подп. а) п. 6.29 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ширина марша лестничной клетки ведущей с 2-го этажа на 1-й этаж объекта защиты, в свету, менее 1,35 метра (по факту в свету — 1,15 метра); ширина марша лестничной клетки ведущей с 3-го этажа на 2-ой этаж объекта защиты, в свету, менее 1,35 метра (по факту в свету — 1,25 метра).

В нарушение п. 61 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на 2-ом, 3-ем этажах объекта защиты находится в неработоспособном состоянии, авто-

матическая установка пожарной сигнализации (АУПС) на 3-ем этаже объекта защиты находится в неработоспособном состоянии.

Вопреки требованиям п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1.91 СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, лестничный марш лестницы, ведущей с 1-го этажа здания непосредственно наружу, не оборудован поручнем.

В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, чч. 1, 3, 8, 13 ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ; пп. 4.2, 4.17, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пп. 5.14, 7.4, 7.17 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 1.81 СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; п. 62 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, проём в противопожарной преграде, разделяющей помещение «Электрощитовая» от 2-го этажа объекта защиты, не заполнен противопожарным элементом 2-го типа; на объекте защиты проёмы в противопожарных преградах не защищены от проникновения опасных факторов пожара, а именно двери которые могут эксплуатироваться в открытом положении, не оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрытие.

Вопреки требованиям п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 13.3.6, п. 9 табл. А.1, п. 38 табл. А.3, п. А10, прил. А (обязательное) СП 5.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.33 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 4 НПБ 110-03 «Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» на объекте защиты в жилых комнатах, расположенных на 2-ом этаже, расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м.; в комнате № 240, расположенной на 2-ом этаже объекта защиты, в помещении кладовой отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС); в тамбурах эвакуационных выходов, расположенных на 1-ом этаже, цокольном этаже объекта защиты, отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС).

В нарушение п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 33 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; п. п. 6.16, 6.26 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 4.2.19, п. 4.3.7, п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 1.100 СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» на объекте защиты ширина маршей наружных открытых лест-

ниц в свету менее 0,8 метра (по факту в свету – 0,77 метра); эвакуационные выходы в жилых комнатах, на 2-ом этаже объекта защиты, ведущие на лестницу 3-го типа в свету менее 0,8 метра (по факту в свету – 0,72 метра); на пути эвакуации, по направлению из лестничной клетки № 1 к эвакуационному выходу непосредственно наружу, установлено отопительное оборудование, выступающее из плоскости стены, на высоте менее 2 метра.

Вопреки требованиям п. 42 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, в помещении кладовой на 2-ом этаже объекта защиты, допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем).

Таким образом, в случае подрыва, поджога или совершения иных террористических актов в помещениях, расположенных по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 23, принадлежащих БУ «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» на праве оперативного управления, выявленные нарушения норм пожарной безопасности могут являться препятствием для соблюдения конституционных прав воспитанников и сотрудников Учреждения на жизнь и здоровье, препятствовать эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Указанные лица за нарушение требований пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Изложенные факты свидетельствуют о нарушении БУ «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности, конституционных прав воспитанников на жизнь и здоровье, что требует незамедлительного принятия комплекса мер по исправлению сложившейся ситуации, а также привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием прокурора. О дате и времени рассмотрения представления уведомить Ханты-Мансийскую межрайонную прокуратуру заблаговременно.

2. Принять незамедлительно меры к устранению выявленных нарушений, а также причин и условий им способствующих.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О принятых мерах письменно проинформировать прокурора в месячный срок с приложением подтверждающих документов.

И.о. межрайонного прокурора



А.С. Васильева

